

N° : DVP/BL021

Date : 11/09/07

Sujet : Livraison du patch HexaSoft V2.5.3

Cette note décrit les évolutions et corrections majeures réalisées dans la version 2.5.3 du logiciel HexaSoft (par rapport à la version 2.5.2).

Evolutions/Corrections :

- Télécommandes clés pass :
 - o Duplication de télécommandes clés pass : dans certains cas, la nouvelle télécommande créée puis programmée rentrait en conflit avec des télécommandes pass déjà en service (pas d'ouverture de porte). Ce bug est dorénavant corrigé.
- Lecture des clés :
 - o On pose une clé résidant/pass connue du logiciel : un nouveau bouton « Modifier » apparaît permettant de déboucher directement sur l'écran H0009/H0019 (gestion des clés) et d'effectuer un changement de nom, reprogrammer la clé, etc...
 - o On pose un badge VIGIK : les informations contenues dans ce badge sont affichées, soient : code service, dates et heures de validité.
- Import /Export :
 - o Import : on peut dorénavant définir une colonne dans le fichier import qui contient le nom de l'autorisation de la clé à créer. Cela permet de créer les clés de plusieurs bâtiments en une seule importation. *Les autorisations citées dans le fichier doivent avoir été créées au préalable.*
 - o Export : on peut dorénavant exporter le champs « nom affiché » pour les clés qui programment des noms.
- Restauration de site :
 - o Scénario : on crée un site sans programmer de clés. On sauvegarde ce site au format hsv pour qu'une personne extérieure programme les clés. Après programmation par cette personne, on tente de restaurer le site (qui contient dorénavant des clés en service) : erreur d'exécution interne HexaSoft. Ce bug est dorénavant corriger.
- Evènements en provenance de centrales Hexact Com :
 - o Améliorations de la présentation des évènements. Gestion correcte des évènements concernant les canaux des télécommandes. *Impose la version V16.03 des centrales Hexact Com.*